



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

10 avenue de la Gare
St-Sauveur
JOR 1R0

Année de construction : 1952

Date de la prochaine vérification : 2027-05-01

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
Rez-de-chaussée - matériaux friables															
1	10-MCJ-1	Rez-de-chaussée	Mur de division	Composés à joints	Garde-robe	2025-05-01	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
1	10-MCJ-2	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composés à joints	Garde-robe - panneau électrique	2025-05-01	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
1	10-MCJ-3	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composés à joints	Toilette	2025-05-01	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
1	10-MCJ-4	Rez-de-chaussée	Mur de division	Composés à joints	Grande salle	2025-05-01	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
1	10-MCJ-5	Rez-de-chaussée	Colonne	Composés à joints	Grande salle	2025-05-01	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
1	10-PCJ-6	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Grande salle	2025-05-01	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
1	10-PCJ-7	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Toilette	2025-05-01	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
1	10-PCJ-8	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Grande salle	2025-05-01	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
1	10-PCJ-9	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Grande salle	2025-05-01	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			

Extérieur - matériaux friables



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

10 avenue de la Gare
St-Sauveur
JOR 1R0

Année de construction : 1952

Date de la prochaine vérification : 2027-05-01

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)						État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
2	10-EXT-MCC-1	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade gauche	2025-05-01	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
2	10-EXT-MCC-2	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade gauche	2025-05-01	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
2	10-EXT-MCC-3	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade avant	2025-05-01	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
2	10-EXT-MCC-4	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade avant	2025-05-01	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
2	10-EXT-MCC-5	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade droite	2025-05-01	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
2	10-EXT-MCC-6	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade droite	2025-05-01	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
2	10-EXT-MCC-7	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade droite	2025-05-01	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
2	10-EXT-MCC-8	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade arrière	2025-05-01	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			
2	10-EXT-MCC-9	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade arrière	2025-05-01	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AG-Q			