



EXPERTBÂTIMENT.CA

## REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

134, Chemin de la Gare  
 Adresse du bâtiment : Piedmont  
 JOR 1K0

Année de construction : 1980

Date de la prochaine vérification : 2027-05-01

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
<b>Rez-de-chaussée - matériaux friables</b>															
1	134-PCJ-1	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Section de droite du bâtiment	2025-05-01	Peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AC-Q			
1	134-PCJ-2	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Section de droite du bâtiment	2025-05-01	Peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AC-Q			
1	134-PCJ-3	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Section de droite du bâtiment	2025-05-01	Peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AC-Q			
1	134-PCJ-4	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Section de droite du bâtiment	2025-05-01	Peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AC-Q			
1	134-PCJ-5	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Section de droite du bâtiment	2025-05-01	Peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AC-Q			
1	134-PCJ-6	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Section de droite du bâtiment	2025-05-01	Peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AC-Q			
1	134-PCJ-7	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Section de droite du bâtiment	2025-05-01	Peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AC-Q			
1	134-PCJ-8	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Section de droite du bâtiment	2025-05-01	Peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AC-Q			
1	134-PCJ-9	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Section de droite du bâtiment	2025-05-01	Peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AC-Q			