



REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

2 Place de la Mairie

Adresse du bâtiment :

St-Sauveur
JOR 1R6

Année de construction :

1976

Date de la prochaine vérification :

2027-04-29

Note générale: Des travaux de rénovation ont eu lieu dans la cuisine il y 25 ans.

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
Extérieur - matériaux friables															
1	2-EXT-MCC-1	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade gauche	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
1	2-EXT-MCC-2	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade gauche	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
1	2-EXT-MCC-3	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade gauche	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
1	2-EXT-MCC-4	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade gauche	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
1	2-EXT-MCC-5	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade gauche	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
1	2-EXT-MCC-6	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade arrière	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
1	2-EXT-MCC-7	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade arrière	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
1	2-EXT-MCC-8	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade avant	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
1	2-EXT-MCC-9	Extérieur	Mur extérieur - Fondations	Crépi cimentaire	Façade avant	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
2	2-EXT-MFD-1	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif (stucco)	Façade gauche	2025-04-29	Peu endommagé			Présence	1-5% Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

2 Place de la Mairie
St-Sauveur
JOR 1R6

Année de construction : 1976

Date de la prochaine vérification : 2027-04-29

Note générale: Des travaux de rénovation ont eu lieu dans la cuisine il y 25 ans.

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
2	2-EXT-MFD-2	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif (stucco)	Façade gauche	2025-04-29	Peu endommagé			Présence	1-5% Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
2	2-EXT-MFD-3	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif (stucco)	Façade gauche	2025-04-29	Peu endommagé			Présence	1-5% Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
2	2-EXT-MFD-4	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif (stucco)	Façade gauche	2025-04-29	Peu endommagé			Présence	1-5% Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
2	2-EXT-MFD-5	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif (stucco)	Façade arrière	2025-04-29	Peu endommagé			Présence	1-5% Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
2	2-EXT-MFD-6	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif (stucco)	Façade arrière	2025-04-29	Peu endommagé			Présence	1-5% Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
2	2-EXT-MFD-7	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif (stucco)	Façade arrière	2025-04-29	Peu endommagé			Présence	1-5% Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
2	2-EXT-MFD-8	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif (stucco)	Façade arrière	2025-04-29	Peu endommagé			Présence	1-5% Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			
2	2-EXT-MFD-9	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif (stucco)	Façade arrière	2025-04-29	Peu endommagé			Présence	1-5% Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AH-Q			