

**Adresse du bâtiment :** Chalet Pauline-Vanier 33 avenue de l'Église  
 St-Sauveur  
 JOR 1R0

**Année de construction :** 1971

**Date de la prochaine vérification :** 2027-04-29

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau				Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
<b>Revêtement de plancher - matériaux non friables</b>															
1	33-SJ-TV-1	Sous-sol	Plancher	Tuile de vinyle 12" x 12"	Salle de jeux 109-SJ-1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q et EMSL pour MET 552509450			De couleur crème tacheté bleu. La colle contient de l'amiante.
2	33-301-TV-2	Étage	Plancher	Tuile de vinyle 12" x 12"	Bureau 301-B0	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			De couleur beige ligné brun. La colle contient également de l'amiante.
3	33-LINO	Rez-de-chaussée	Plancher	Linoléum	Grande salle 202-GS1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			De couleur orange
<b>Matériau isolant - matériaux friables</b>															
4	33-SJ-ISO-1	Sous-sol	Panneau	Isolant	Local 109-SM1	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 50-75%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Derrière le transformateur
<b>Tuile de plafond - matériaux non friables</b>															
5	33-SJ-PFC-1	Sous-sol	Plafond	Panneau de fibrociment	Local 109-SM2	2025-04-29	Très peu endommagé			Présence	Chrysotile et Amosite 25-50%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
<b>Sous-sol - matériaux friables</b>															
6	33-SJ-MCJ-1	Sous-sol	Mur de division	Composé à joints	Local 109-R1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			

**Adresse du bâtiment :** Chalet Pauline-Vanier 33 avenue de l'Église  
 St-Sauveur  
 JOR 1R0

**Année de construction :** 1971

**Date de la prochaine vérification :** 2027-04-29

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau			Commentaires		
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
6	33-SJ-MCJ-2	Sous-sol	Mur de division	Composé à joints	Salle mécanique 109-SM1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
6	33-SJ-MCJ-3	Sous-sol	Mur de division	Composé à joints	Salle mécanique 109-SM1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
6	33-SJ-MCJ-4	Sous-sol	Mur de division	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
6	33-SJ-MCJ-5	Sous-sol	Mur de division	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
6	33-SJ-MCJ-6	Sous-sol	Mur de division	Composé à joints	Local 109-R1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
6	33-SJ-MCJ-7	Sous-sol	Mur de division	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
6	33-SJ-MCJ-8	Sous-sol	Mur de division	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
6	33-SJ-MCJ-9	Sous-sol	Mur de division	Composé à joints	Local 109-R1	2025-04-29	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
7	33-SS-SJ-PCJ-1	Sous-sol	Plafond	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
7	33-SS-SJ-PCJ-2	Sous-sol	Plafond	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			

**Adresse du bâtiment :** Chalet Pauline-Vanier 33 avenue de l'Église  
 St-Sauveur  
 JOR 1R0

**Année de construction :** 1971

**Date de la prochaine vérification :** 2027-04-29

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau				Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
7	33-SS-SJ-PCJ-3	Sous-sol	Plafond	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
7	33-SS-SJ-PCJ-4	Sous-sol	Plafond	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
7	33-SS-SJ-PCJ-5	Sous-sol	Plafond	Composé à joints	Local 109-R1	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
7	33-SS-SJ-PCJ-6	Sous-sol	Plafond	Composé à joints	Local 109-R1	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
7	33-SS-SJ-PCJ-7	Sous-sol	Plafond	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
7	33-SS-SJ-PCJ-8	Sous-sol	Plafond	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
7	33-SS-SJ-PCJ-9	Sous-sol	Plafond	Composé à joints	Salle de jeux 109-SJ1	2025-04-29	Peu endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
<b>Rez-de-chaussée - matériaux friables</b>															
8	33-MFD-1	Rez-de-chaussée	Mur de division	Fini décoratif	Grande salle 202-GS1	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur gypse. Également présent dans la cage d'escalier du bâtiment d'origine ainsi que le rangement sous l'escalier (local 114-R).
8	33-MFD-2	Rez-de-chaussée	Mur de division	Fini décoratif	Grande salle 202-GS2	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur gypse. Également présent dans la cage d'escalier du bâtiment d'origine ainsi que le rangement sous l'escalier (local 114-R).

**Adresse du bâtiment :** Chalet Pauline-Vanier 33 avenue de l'Église  
 St-Sauveur  
 JOR 1R0

**Année de construction :** 1971

**Date de la prochaine vérification :** 2027-04-29

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau				Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
8	33-MFD-3	Rez-de-chaussée	Mur de division	Fini décoratif	Grande salle 202-GS3	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur gypse. Également présent dans la cage d'escalier du bâtiment d'origine ainsi que le rangement sous l'escalier (local 114-R).
8	33-MFD-4	Rez-de-chaussée	Mur de division	Fini décoratif	Grande salle 202-GS4	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur gypse. Également présent dans la cage d'escalier du bâtiment d'origine ainsi que le rangement sous l'escalier (local 114-R).
8	33-MFD-5	Rez-de-chaussée	Mur de division	Fini décoratif	Grande salle 202-GS5	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur gypse. Également présent dans la cage d'escalier du bâtiment d'origine ainsi que le rangement sous l'escalier (local 114-R).
8	33-MFD-6	Rez-de-chaussée	Mur de division	Fini décoratif	Grande salle 202-GS6	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur gypse. Également présent dans la cage d'escalier du bâtiment d'origine ainsi que le rangement sous l'escalier (local 114-R).
8	33-MFD-7	Rez-de-chaussée	Mur de division	Fini décoratif	Grande salle 202-GS7	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur gypse. Également présent dans la cage d'escalier du bâtiment d'origine ainsi que le rangement sous l'escalier (local 114-R).
8	33-MFD-8	Rez-de-chaussée	Mur de division	Fini décoratif	Grande salle 202-GS8	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur gypse. Également présent dans la cage d'escalier du bâtiment d'origine ainsi que le rangement sous l'escalier (local 114-R).
8	33-MFD-9	Rez-de-chaussée	Mur de division	Fini décoratif	Grande salle 202-GS9	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur gypse. Également présent dans la cage d'escalier du bâtiment d'origine ainsi que le rangement sous l'escalier (local 114-R).
<b>Étage - matériaux friables</b>															
9	33-301-MCJ-1	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints	Local 301-SH	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Réparation derrière l'ordinateur
9	33-301-MCJ-2	Étage	Mur de division	Composé à joints	Local 301-SH	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			

**Adresse du bâtiment :** Chalet Pauline-Vanier 33 avenue de l'Église  
 St-Sauveur  
 JOR 1R0

**Année de construction :** 1971

**Date de la prochaine vérification :** 2027-04-29

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau				Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
9	33-301-MCJ-3	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints	Local 301-SH	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
9	33-301-MCJ-4	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints	Local 301-T	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
9	33-301-MCJ-5	Étage	Mur de division	Composé à joints	Local 301-BU	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
9	33-301-MCJ-6	Étage	Mur de division	Composé à joints	Local 301-BU	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
9	33-301-PCJ-7	Étage	Plafond	Composé à joints	Local 301-SH	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
9	33-301-PCJ-8	Étage	Plafond	Composé à joints	Local 301-SH	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
9	33-301-PCJ-9	Étage	Plafond	Composé à joints	Local 301-T	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			
<b>Extérieur - matériaux friables</b>															
10	33-EXT-MOR-1	Extérieur	Mur extérieur	Mortier	Façade arrière gauche	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 1-5 %	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur mur en pierre
10	33-EXT-MOR-2	Extérieur	Mur extérieur	Mortier	Façade arrière gauche	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 1-5 %	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur mur en pierre

**Adresse du bâtiment :** Chalet Pauline-Vanier 33 avenue de l'Église  
 St-Sauveur  
 JOR 1R0

**Année de construction :** 1971

**Date de la prochaine vérification :** 2027-04-29

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau				Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
10	33-EXT-MOR-3	Extérieur	Mur extérieur	Mortier	Façade arrière gauche	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 1-5 %	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur mur en pierre
10	33-EXT-MOR-4	Extérieur	Mur extérieur	Mortier	Façade arrière gauche	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 1-5 %	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur mur en pierre
10	33-EXT-MOR-5	Extérieur	Mur extérieur	Mortier	Façade arrière gauche	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 1-5 %	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur mur en pierre
10	33-EXT-MOR-6	Extérieur	Mur extérieur	Mortier	Façade arrière gauche	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 1-5 %	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur mur en pierre
10	33-EXT-MOR-7	Extérieur	Mur extérieur	Mortier	Façade arrière gauche	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 1-5 %	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur mur en pierre
10	33-EXT-MOR-8	Extérieur	Mur extérieur	Mortier	Façade arrière gauche	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 1-5 %	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur mur en pierre
10	33-EXT-MOR-9	Extérieur	Mur extérieur	Mortier	Façade arrière gauche	2025-04-29	Intact			Présence	Chrysotile 1-5 %	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AE-Q			Sur mur en pierre
<b>Escalier 108-E - matériaux friables</b>															
11	33-108-E-MFD-1	Escalier 108-E		Fini décoratif	Mur de l'escalier de la bibliothèque	2025-07-15	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #160725AC			Seulement le fini décoratif sur l'ancien mur extérieur contient de l'amiante et non ceux de la construction de la bibliothèque
11	33-108-E-MFD-2	Escalier 108-E	Mur extérieur avant la construction de la bibliothèque	Fini décoratif	Mur avec pierre	2025-07-15	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #160725AC			Seulement le fini décoratif sur l'ancien mur extérieur contient de l'amiante et non ceux de la construction de la bibliothèque. Présence de crépi cimentaire.

**Adresse du bâtiment :** Chalet Pauline-Vanier 33 avenue de l'Église  
 St-Sauveur  
 JOR 1R0

**Année de construction :** 1971

**Date de la prochaine vérification :** 2027-04-29

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau				Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
11	33-108-E-MFD-3	Escalier 108-E		Fini décoratif	Mur de l'escalier de la bibliothèque	2025-07-15	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #160725AC			Seulement le fini décoratif sur l'ancien mur extérieur contient de l'amiante et non ceux de la construction de la bibliothèque
11	33-108-E-MFD-4	Escalier 108-E	Mur extérieur avant la construction de la bibliothèque	Fini décoratif	Mur avec pierre	2025-07-15	Intact			Présence	Chrysotile	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #160725AC			Seulement le fini décoratif sur l'ancien mur extérieur contient de l'amiante et non ceux de la construction de la bibliothèque. Présence de crépi cimentaire.
11	33-108-E-MFD-5	Escalier 108-E		Fini décoratif	Mur de l'escalier de la bibliothèque	2025-07-15	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #160725AC			Seulement le fini décoratif sur l'ancien mur extérieur contient de l'amiante et non ceux de la construction de la bibliothèque
11	33-108-E-MFD-6	Escalier 108-E		Fini décoratif	au dessus de la porte	2025-07-15	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #160725AC			Seulement le fini décoratif sur l'ancien mur extérieur contient de l'amiante et non ceux de la construction de la bibliothèque
11	33-108-E-MFD-7	Escalier 108-E		Fini décoratif	sur les panneaux de gypse	2025-07-15	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #160725AC			Seulement le fini décoratif sur l'ancien mur extérieur contient de l'amiante et non ceux de la construction de la bibliothèque
11	33-108-E-MFD-8	Escalier 108-E		Fini décoratif	sur les panneaux de gypse	2025-07-15	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #160725AC			Seulement le fini décoratif sur l'ancien mur extérieur contient de l'amiante et non ceux de la construction de la bibliothèque
11	33-108-E-MFD-9	Escalier 108-E		Fini décoratif	sur les panneaux de gypse	2025-07-15	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #160725AC			Seulement le fini décoratif sur l'ancien mur extérieur contient de l'amiante et non ceux de la construction de la bibliothèque